

附件

### 阳泉市城区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-110	2019/3/24	阳泉市	城区	/	阳泉市瀑里炉料有限公司	阳泉市城区义井镇瀑里村	治污设施不正常运行	现场检查时，企业正在生产。存在问题：1号隧道窑正在生产，窑炉门未封闭，1号隧道窑2号排放管道中断，抽风装置未运行，无法有效收集窑炉废气。	责令改正，保持治污设施正常运行。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-111	2019/3/29	阳泉市	城区	义井镇	阳泉电工 机械有限 责任公司	泉东路	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时，企业正在生产。存在问题：有露天喷漆痕迹，现场员工介绍三天前有喷漆作业，无涂装使用台账，无收集处理装置，挥发性气体室内无组织排放。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行，收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的，依据《大气污染防治法》第一百零八条，立案处罚。	2019/4/28
SX-20-112	2019/3/28	阳泉市	城区	义井镇	山西元昌 伟业科技 有限公司	义泉街	治污设施不 正常运行	现场检查时，该厂正在生产。存在问题：注塑车间治污设施未开启，生产车间有明显胶塑味道，因工作组人员检查时临时打开处理设施。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
SX-20-113	2019/3/24	阳泉市	城区	义井镇	阳泉市云 力耐火材 料有限公 司	瀑里村	排污口不规 范	现场检查时，企业未生产。存在问题：除尘装置排放口不足 15 米。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-114	2019/3/23	阳泉市	城区	义井镇	义井镇河下村秸秆 焚烧点	阳泉市郊区河下村	秸秆焚烧	现场检查时，发现义井镇河下村发现 村民露天焚烧秸秆。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防治 法》第一百一十九条处 罚。	2019/4/28