附件

长治市潞州区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-263	2019/3/24	长治市	潞州区	/	明昊科工贸有限公司附近无名石料经销处	长治市郊区	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，发现长治市潞州区明昊科工贸有限公司附近，一无工商执照及其它手续的石料经营销售处，现场堆放大量石料及石粉未采取任何防尘措施，路面未硬化，存在扬尘污染问题。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-264	2019/3/23	长治市	潞州区	/	果园村秸秆焚烧点	长治市郊区	秸秆焚烧	现场检查时，发现潞州区 S102 省道郭村南 100 米，有五处大面积露天焚烧秸秆现象，大片黑斑产生，远处火势渐旺，已经烧毁植被，该焚烧点距离王村机场，飞机起飞跑道直线距离不足 200 米。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
SX-20-265	2019/3/29	长治市	潞州区	马厂镇	长治北火车站内秸秆焚烧点	长治市郊区	秸秆焚烧	现场检查时，发现潞州区马厂镇长治北火车站内，铁路工作人员大面积露天焚烧秸秆，大片黑斑产生，远处火势渐旺。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
SX-20-266	2019/3/23	长治市	潞州区	马厂镇	李村秸秆焚烧点	长治市马厂镇李村嘉鸿科贸围墙外-露天焚烧秸秆	秸秆焚烧	现场检查时，发现长治市马厂镇李村有露天焚烧秸秆情况，现场留有黑斑，该焚烧点临近危险废物处置企业，易产生危险事故。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
SX-20-267	2019/3/23	长治市	潞州区	马厂镇	李村秸秆焚烧点	长治市郊区	秸秆焚烧	现场检查时，发现马厂镇李村嘉鸿科贸东 1000 米发现露天焚烧秸秆情况，现场留有黑斑，远处火势渐旺，离附近居民区较近。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇（街道）	污染源名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-268	2019/3/24	长治市	潞州区	/	马庄加油站旁秸秆焚烧点	长治市郊区太长线	秸秆焚烧	现场检查时发现潞州区太长线中石化长治马庄加油站旁有大面积露天焚烧秸秆情况，大片黑斑，过火面积大远处火势渐旺，该焚烧点距离高压电线不足十米。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
SX-20-269	2019/3/23	长治市	潞州区	/	入城口秸秆焚烧点	长治市郊区 207（锡海线）入城口东侧	秸秆焚烧	现场检查时，发现长治市潞州区 207（锡海线）入城口东侧有大面积露天焚烧秸秆迹象，大片黑斑，火势渐旺，已烧毁部分绿植。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
SX-20-270	2019/3/24	长治市	潞州区	/	陈村秸秆焚烧点	长治市郊区太长线	秸秆焚烧	现场检查时，潞州区太长线陈村发现大面积秸秆焚烧，大片黑斑过火面积大，远处火势渐旺，已烧毁部分青植，该焚烧点距离高压线塔不足十米。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28