

附件

长治市上党区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-282	2019/3/20	长治市	上党区	/	上党区 227 省道 与北呈村 交叉口秸 秆焚烧点	长治市上 党区 227 省 道与北呈 村交叉口	秸秆焚烧	现场检查时，存在问题：发现上党区 227 省道与北呈村有大面积露天焚烧 秸秆迹象，大片黑斑，远处火势渐旺， 已烧毁部分绿植。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防治 法》第一百一十九条处 罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-283	2019/3/24	长治市	上党区	北呈乡	长治县金龙煤炭运销有限公司	长治市上党区北呈乡六家村	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 未在厂区显著位置对“一厂一策”进行公示；2. 根据长治市政府办文件（长政办〔2018〕94号）要求，企业和单位在车辆出入口必须安装视频监控系统，并保留监控记录三个月以上，每日登记所有货车进出情况，该单位未在出入口安装监控系统，亦无进出记录台账，未能严格落实错峰运输的停限产措施。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-284	2019/3/18	长治市	上党区	北呈乡	长治县金龙洗煤有限公司	长治市上党区长韩线与 227 省道交叉口	未落实大宗物料错峰运输要求	现场检查时，该企业没有生产，存在问题：1. 一厂一策运输方案无量化指标；2. 未按市政府文件（长政办发〔2018〕94号）要求在车辆出入口安装视频监控系统。	严格落实大宗物料错峰运输各项要求。	2019/4/28
SX-20-286	2019/3/28	长治市	上党区	城关镇	山西省长治县煤炭集运公司	长治市长治县城关镇政东 47 号	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业未生产。存在问题：1. 厂区出入口配备的车轮和车身清洗装置已损坏；2. 露天堆煤场防护网已损坏。	进一步调查核实。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-287	2019/3/30	长治市	上党区	古韩镇	长治市互通建材有限公司	长治市襄垣县古韩镇东畛村(北外环)	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业未生产。存在问题:未按照环评要求实施防护要求将块状物料未采用入棚入仓等方式进行存储,防风抑尘网已损坏,未采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施进行抑尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/4/28
SX-20-288	2019/3/28	长治市	上党区	/	长治县隆昌煤业有限公司	长治县郝家庄郝家庄村北	治污设施不正常运行	现场检查时,企业正在生产。存在问题:储煤仓已投入使用,配备喷淋等除尘设施损坏,无法使用,储煤仓无大门,四周未密闭,检查时四周风很大,有明显可见烟尘外逸,存在不正常使用大气污防设施的行为。	依法立案查处,保持治污设施正常使用。	2019/4/28
SX-20-289	2019/3/28	长治市	上党区	/	长治县新兴建材有限公司	长治县郝家庄乡南郭村	治污设施不正常运行	现场检查时 ,该企业未生产,存在问题:1.该单位未在厂区显著位置对“一厂一策”进行公示;2.储煤仓已投入使用,配备雾炮等除尘设施损坏,且已结蜘蛛网,明显未使用,储煤仓无大门,四周未密闭,有明显可见烟尘外逸,存在不正常使用大气污防设施的行为。	进一步调查核实。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-290	2019/3/28	长治市	上党区	/	长治县隆昌煤业有限公司	上党区郝家庄村北	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：1. 该单位应急预案编写不规范，有抄袭痕迹，燃煤锅炉实际已拆除，17 年即改成电炉，18 年的一厂一策内仍将燃煤锅炉停用作为减排内容，预案的可操作性和实效性差；2. 主要车辆出入口未安装视频监控，未保留记录 3 月以上。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-291	2019/3/28	长治市	上党区	/	长治县乾坤建材有限公司	长治市长治县郝家庄乡东下郝村	未落实大宗物料错峰运输要求	现场检查时，企业未生产。存在问题：1. 该单位未在厂区显著位置对“一厂一策”进行公示；2. 主要车辆出入口未安装视频监控，亦未保留记录 3 月以上。	严格落实大宗物料错峰运输各项要求。	2019/4/28
SX-20-293	2019/3/28	长治市	上党区	郝家庄乡	南郭村垃圾焚烧点	长治市上党区郝家庄乡石化加油站北方 50 米处的在建商品楼下	焚烧垃圾或树叶	现场检查时，发现上党区郝家庄乡南郭村中国石化加油站北方 50 米处的在建商品楼下有露天焚烧现象，成片装分布，多头起火，部分绿植已烧毁。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-294	2019/3/30	长治市	上党区	/	长治县昌顺洗煤有限公司	长治市长子县北呈乡六家村	治污设施不正常运行	现场检查时，该单位正在生产。存在问题：发现一辆大型运输车黑泥淤积，车轮和车身未进行清洗，满载且未进行苫盖等措施严防撒漏，直接驶出厂区，转弯时有些许煤渣洒落，因考虑安全问题，未前往拦截。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/4/28
SX-20-295	2019/3/28	长治市	上党区	/	南郭村垃圾焚烧点	长治市上党区郝家庄乡南郭村编号 053 国防电缆桩的西北方 50 米处养羊农户家后院	焚烧垃圾或树叶	现场检查时，发现上党区郝家庄乡南郭村编号 053 国防电缆桩的西北方 50 米，存在露天焚烧垃圾迹象。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-296	2019/3/30	长治市	上党区	南宋乡	山西长治红山煤业有限公司	长治市长治县司荫线	未按要求严格落实应急预案	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：根据长治市政府办文件（长政办〔2018〕94号）要求，企业和单位在车辆出入口必须安装视频监控系统，并保留监控记录三个月以上，每日登记所有货车进出情况，该单位未安装监控系统，无法倒查错峰运输情况。	责令整改，依法查处。	2019/4/28
SX-20-297	2019/3/31	长治市	上党区	/	长治县国强炉业有限公司	长治市长治县	治污设施不正常运行	现场检查时，该厂正在生产，存在问题：VOCs 排气筒高度约 10 米，未达到环评要求的 15 米。	责令整改。	2019/4/28
SX-20-298	2019/3/24	长治市	上党区	/	任家庄公交站旁秸秆焚烧点	长治市长治县 G207 省道任家庄公交站西北方	秸秆焚烧	现场检查时，发现长治县 G207 省道任家庄公交站西北方农田里有露天焚烧秸秆迹象，成条状分布，多头起火，火势渐旺。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28
SX-20-299	2019/3/23	长治市	上党区	/	锡海线秸秆焚烧点	长治市上党区锡海线南北向商品房北侧 100 米	秸秆焚烧	现场检查时，发现上党区锡海线南北向商品房北侧 100 米有露天焚烧秸秆迹象，大片黑斑，已烧毁部分绿植。	进一步调查核实，对露天焚烧秸秆、落叶、垃圾等问题，依据《大气污染防治法》第一百一十九条处罚。	2019/4/28

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-300	2019/3/30	长治市	上党区	/	桑梓小区 附近垃圾 焚烧点	长治市长 治县 S327	焚 烧 垃 圾 或 树叶	现场检查时，发现上党区桑梓小区北 司荫线 200m 处焚烧垃圾现象，焚烧面 积约 1 亩地，现场浓烟滚滚。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	2019/4/28
SX-20-301	2019/3/18	长治市	上党区	/	长治县郝 家庄东下 郝村南边 高地秸秆 焚烧点	长治市长 治县壶高 线	秸秆焚烧	现场检查时，存在问题：东下郝村南 侧山坡发现秸秆焚烧，烟雾缭绕。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	2019/4/28
SX-20-302	2019/3/18	长治市	上党区	/	长治县上 党区西下 郝村西侧 秸秆焚烧 点	长治市长 治县壶高 线	秸秆焚烧	现场检查时，存在问题：西下郝村西 侧农田三处点位存在秸秆焚烧现象， 有大量烟雾产生，且农田多处有尚未 点燃的秸秆堆。	进一步调查核实，对露天 焚烧秸秆、落叶、垃圾等 问题，依据《大气污染防 治法》第一百一十九条处 罚。	2019/4/28