

附件

运城市绛县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-20-540	2019/3/29	运城市	绛县	古绛镇	普罗旺斯 小区北建 筑工地	运城市绛 县绛山东 街	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该工地正在施工，存在问题：1.工地周边无围挡；2.物料未苫盖；3.进出车辆未有任何冲洗装置；4.主要路面未硬化，尘土飞扬。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/4/28