

附件

吕梁市交口县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-405	2019/4/9	吕梁市	交口县	双池镇	交口县晋源选矿厂	山西省吕梁市交口县双池村南洼山蔡家圩沟口	工业粉尘无组织排放	经现场检查，该企业未生产，存在问题：物料输送中的皮带走廊未全封闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-406	2019/4/2	吕梁市	交口县	温泉乡	中铝集团山西交口兴华科技股份有限公司	山西省吕梁市交口县西窑线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查，该企业正在生产，存在问题：1. 物料堆场，部分物料未完全覆盖；2. 石灰石运输皮带未完全密闭。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15