

附件

## 吕梁市临县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-427	2019/4/10	吕梁市	临县	临泉镇	临县城北易地扶贫搬迁集中安置工程	山西省吕梁市临县	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时，该施工项目正在作业，存在问题：未严格落实建筑工地“六个百分百”要求，场地出入口未设置车辆冲洗设备，场地有大量沙土未用防尘网遮盖，工地主要运输干道未硬化，现场未见环保相关手续。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019/5/15