

附件

## 吕梁市柳林县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-428	2019/4/10	吕梁市	柳林县	陈家湾乡	柳林县鑫宏展汽车贸易有限公司	山西省吕梁市柳林县东山矿区路	排污口不规范	现场检查时，该公司正在生产，存在的问题：已安装UV光氧活性炭吸附装置，未安装排气筒。	进一步调查核实，符合立案条件的，依据《大气污染防治法》第一百条立案处罚，同时责令限期依法依规设置大气污染物排放口。	2019/5/15