

附件

吕梁孝义市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-434	2019/4/5	吕梁市	孝义市	高阳镇	孝义市绿 宝晶农副 产品深加 工有限公 司	山西省吕梁 市孝义市	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1. 储煤棚未完全密闭，无喷淋设施；2. 煤棚外煤堆未完全苫盖，厂区扬尘较大。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15
SX-21-435	2019/4/4	吕梁市	孝义市	胜溪湖街 道	孝义市恒 山焦化有 限公司	山西省吕梁 市孝义市梧 西线	物料堆场未落 实扬尘治理措 施	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1. 露天堆场部分物料未苫盖，扬尘明显；2. 厂区未及时洒水降尘。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15