

附件

运城市绛县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-317	2019/4/9	运城市	绛县	安峪镇	山西骏和高钙石灰制品有限公司	山西省运城市绛县临磨线	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时，该企业配套建设了布袋除尘器、冲击式水浴脱硫除尘器，项目处于停产状态。存在问题：堆场物料未覆盖，存在扬尘隐患。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/5/15