

附件

运城市夏县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-331	2019/4/11	运城市	夏县	裴介镇	运城宏信 通风设备 有限公司	山西省运城 市夏县 G209(呼北 线)	工业粉尘无组 织排放	现场检查时，该企业正在生产，环保手续齐全。喷漆房建有光氧+活性炭吸附处理设施。存在问题：有焊烟收集装置，但工人焊接生产中未使用，烟尘无组织排放。	进一步调查核实，存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/5/15