

附件

长治市武乡县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-196	2019/4/13	长治市	武乡县	韩北乡	山西王家峪煤业有限公司	武乡县韩北乡石圪垯村	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：该单位料场出口设置车轮清洗和车身清洁设施用铁管拦截未通电启用，料场出口正常出车，亦未采取人工清洗等其他有效控尘措施。满载的运输车辆仍然直接驶出料场。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15
SX-21-197	2019/4/3	长治市	武乡县	太行街	山西太岳煤炭运销有限公司	长治市武乡县 X651(胜利大道)	治污设施不正常运行	现场检查时，该企业正常生产。存在问题：无法出示相关环保手续，厂门口轮胎清洗池未连接水电未连接，洗车平台没有使用。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/5/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SX-21-198	2019/4/4	长治市	武乡县	蟠龙镇	渣土运输车(晋D62069)	长治市武乡县S322	渣土车覆盖不完全	现场检查时,发现牌照为晋D62069的运输车辆未苫盖上路行驶。	依据《大气污染防治法》第一百一十六条立案处罚。	2019/5/15
SX-21-199	2019/4/13	长治市	武乡县	蟠龙镇	武乡县山海商同砼有限公司	长治市武乡县蟠龙镇上型塘村	未落实大宗物料错峰运输要求	现场检查时,该企业未生产。存在问题:该单位未按一厂一策要求在料场主要车辆出入口安装视频监控,未保留记录3个月以上。	严格落实大宗物料错峰运输各项要求。	2019/5/15
SX-21-200	2019/4/13	长治市	武乡县	蟠龙镇	武乡县泰鑫洗煤有限公司	蟠龙镇蟠龙村	未落实大宗物料错峰运输要求	现场检查时,该企业未生产。存在问题:该单位未按一厂一策要求在料场主要车辆出入口安装视频监控,未保留记录3个月以上。	严格落实大宗物料错峰运输各项要求。	2019/5/15
SX-21-201	2019/4/13	长治市	武乡县	蟠龙镇	武乡山水水泥有限公司	武乡县蟠龙镇小曲滩	未落实大宗物料错峰运输要求	现场检查时,该企业正在生产,存在问题:1.该单位未按其一厂一策要求,将主要车辆出入口的视频监控保留记录3个月以上;2.该单位应急预案未及时更新,停产时期为2017年10月1日至2018年3月31日。	严格落实大宗物料错峰运输各项要求。	2019/5/15