

附件

德州市临邑县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD- 201904- 018	2019/6/22	德州市	临邑县	恒源街道	德平建筑 安装公司 工地大门 旁的无名 工地	德州市临邑 县永兴大街 189	建筑工地未 落实“六个百 分百”要求	现场检查时，该工地机械未有作业，存 在问题：1. 土堆顶部有稀疏长草，但大 部分土堆和地面未有覆盖；2. 未覆盖地 面部分，积尘比较严重，尘土随风飘散。	进一步调查核实，依据 《大气污染防治法》第一 百一十五条处罚，严格落 实“六个百分之百”要求， 加强工地扬尘控制。	2019/8/15