

附件

德州市齐河县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD- 201904- 020	2019/6/27	德州市	齐河县	晏北街道	旺旺食品 老厂址无 名堆场	德州市齐河 县河李路	物料堆场未 落实扬尘治 理措施	该场地原为工厂，现场观察应为拆除后的建筑垃圾堆放点，存在问题：多处土堆未进行苫盖，未落实扬尘治理措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/8/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD- 201904- 019	2019/6/28	德州市	齐河县	晏北街道	山东莱钢 永锋钢铁 有限公司	德州市齐河 县 G308 (清石县)	未 按 规 定 频 次 提 交 执 行 报 告	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1. 按照排污许可证要求，企业需每年提交年度执行报告，但该企业在检查时未提供纸质执行报告，在许可证平台下载的年度报告只有一张简单的表，不满足执行报告信息表主要内容(共9项)的要求；2. 按照排污许可证的要求，企业需按照《排污单位自行监测技术指南总则》建立并实施监测质量保证与质量控制措施方案，检查过程中企业无法提供该方案，只提供了第三方检测单位质量手册作为替代，检查组认为该质量手册并非企业应自行制定的《监测质量保证与质量控制措施方案》；3. 该企业年度自行检测报告管理混乱、不同年度检测报告混装，按照排污许可证的要求，企业应按照频次要求自行监测各污染物指标和对二恶英进行 4 个排口的检测、每次检测三个样，但企业现场提供的资料却显示 2016 年监测 4 个排口，只分别取了 1 个样和 2017 年只对两个排口进行采样检测。	按规定频次提交执行报告	2019/8/15