

附件

## 菏泽市开发区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201904-059	2019/6/19	菏泽市	开发区	/	荷建. 东城国际小区 建设工地	菏泽市牡丹区 广州路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时, 该工地正在施工, 存在问题: 1. 水泥发泡机露天作业, 无防尘降尘措施, 扬尘明显; 2. 土方露天堆放, 未苫盖。	进一步调查核实, 依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚, 严格落实“六个百分之百”要求, 加强工地扬尘控制。	2019/8/15