

附件

济南市莱芜区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201904-003	2019/6/25	济南市	莱芜区	羊里镇	莱芜市九羊福利铁厂	莱芜市莱城区政通路、羊里镇羊里村	工业粉尘无组织排放	现场检查时,发现该企业存在以下环境问题:1.企业共有5台高炉,其中1号为1250m ³ ,2号3号为420m ³ (2号炉停产检修),4号5号为1650m ³ 。五台高炉出铁口均未封闭;2.经查4号高炉1.2号篦渣器侧吸风效果不佳,出铁口未封闭,存在无组织排放现象。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式:块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/8/15