

附件

淄博市沂源县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SD-201904-012	2019/6/20	淄博市	沂源县	南麻街道	淄博恒盟建材有限公司	淄博市沂源县南麻街道办事处贾家庄村	工业粉尘无组织排放	现场检查时，该企业正在生产，现场正在进行装卸作业，配套水喷淋设施未开启，有明显扬尘，仓库侧边防尘网部分掉落，仓库门帘未关闭。经工作组现场要求后该企业才开启喷淋。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式；块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网，并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的，依据《大气污染防治法》第一百一十七条，立案处罚。	2019/8/15