

附件

## 咸阳兴平市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-2019005-023	2019-07-06	咸阳市	兴平市	西城街道	陕西华宇慧丰建设工程有限公司	咸阳市兴平市金城路东段辅路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场督查时，该企业正在施工，施工场地地面扬尘较大未采取有效降尘措施。	进一步调查核实，依据《大气污染防治法》第一百一十五条处罚，严格落实“六个百分之百”要求，加强工地扬尘控制。	2019-08-15