

附件

## 西安市灞桥区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201907-001	2019-08-12	西安市	灞桥区	纺织产业园	西安市通达水泥制品机械设备有限公司	西安市灞桥区灞柳二路	未安装治污设施	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1. 环评中没有喷漆工艺，企业开展喷漆时车间门窗全开且未安装治污设施；2. 现场进行电焊和切割作业时污染处理设施未运行；3. 车间内进行开挖地面作业，开挖的土随处堆放，未喷淋和覆盖。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/9/15