

附件

西安市未央区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201907-002	2019-08-11	西安市	未央区	六村堡街道	西安市未央区树成石雕经销部	西安市未央区	治污设施不正常运行	现场检查时发现，该公司正常生产，存在问题：1. 水幕除尘器未运行，检查人员让其开启，除尘器无法开启；2. 除尘间里外灰尘较大，积尘约 2cm。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/9/15