

附件

## 西安市雁塔区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201907-005	2019-08-10	西安市	雁塔区	鱼化工业园	陕西新同方汽车保养维修服务有限公司	西安市雁塔区富鱼路鱼化工业园甲字8号	未安装治污设施	现场检查时，该公司的打磨、喷漆工段未生产，存在问题:1. 烤漆工艺热源为燃油（柴油）直燃机，直燃机与喷漆工艺共用一套 VOCs 处理设施，未安装无机废气处理设施；2. 未按《建设项目环境影响评价分类管理名录》编制报告表，只做简单登记备案表，备案内容不全（无燃油直燃机）；3. 2019年7月19日监测报告显示，未对处理前非甲烷总烃进行监测，无法计算其处理率；4. 未开展无机废气监测工作。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/9/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201907-006	2019-08-10	西安市	雁塔区	杜城街道	陕西明德集中供热有限责任公司电子城供热站	西安市雁塔区电子南街1118号	治污设施不正常运行	该公司为供热企业，现场检查时未进行供热，正在进行超低排放改造作业。存在问题：1. 2018年未完成超低排放改造；2. 烟囱有大量废气排放，企业人员介绍为脱硫塔改造时产生的焊烟、除锈打磨、喷砂作业未进行收集处理造成；3. 所有露天焊接作业均未采取烟气吸收净化措施，焊烟随意排放，造成现场无组织烟尘过大；车间内焊接无烟气处理设施，烟气无组织排放；4. 打磨未在封闭场所内；5. 露天喷漆作业（防锈漆），无环保措施；6. 废漆桶随意堆放；7. 在线监控采样管线不规范（一根采样管存在直角弯）。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/9/15