

附件

咸阳市礼泉县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201907-032	2019-08-12	咸阳市	礼泉县	/	陕西美祺 食品有限 责任公司	咸阳市礼 泉县 X213	未安装治污 设施	现场检查时，该公司拒绝打开生产车间，燃气锅炉有温度，通过打开生产车间窗户查看，该公司生产车间内有生产原料，有人走动，成品包装车间正在生产，迹象表明该公司在生产。存在问题：1. 烘烤车间产生的油烟废气未进行处理，直接排放；2. 生产过程中产生的废水直接排入厂区外西南角沉淀池，未进行生化处理。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/9/15
SAX-201907-033	2019-08-08	咸阳市	礼泉县	城关街 道	礼泉富利 水果包装 材料有限 公司	咸阳市礼 泉县关中 环线北段	治污设施不 正常运行	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 塑料周转箱生产线正在生产，注塑工序有挥发性气体排放，虽然废气治理设施的风机正在运转，但光氧机未运行；2. 纸盘横切机正在生产，风机正在运行，通向的布袋除尘器未运行。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/9/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201907-034	2019-08-07	咸阳市	礼泉县	城关街道	礼泉金葵软木有限公司	咸阳市乾县G312(沪霍线)	其他涉气环境问题	现场检查时,该公司自2019年7月20日起停产至今未生产,聚氨酯胶分装室,未进行封闭,未安装废气收集处理设施。	进一步调查核实,依法整改。	2019/9/15
SAX-201907-035	2019-08-07	咸阳市	礼泉县	城关街道	礼泉晟睿工贸有限公司	咸阳市乾县G312(沪霍线)火烧寨村西	其他涉气环境问题	现场检查时,该企业在生产,存在问题:1.涂装车间未生产,水喷淋、过滤棉、活性炭、光氧组合处理设施停止运行,过滤棉、活性炭箱锈迹斑斑,过滤棉、活性炭未进行及时更换,失去效用;2.油漆调配间未安装废气收集处理设施,产生的气体无组织排放,车间内外异味较重。	进一步调查核实,依法整改。	2019/9/15
SAX-201907-036	2019-08-08	咸阳市	礼泉县	城关街道	礼泉县富利水果包装材料有限公司东侧拌和站(108国道N4拌和站)	咸阳市礼泉县中环线北段	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,该企业正在生产,石子、石灰等大面积露天存放,未采取覆盖措施,料棚未封闭,无喷淋措施。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2019/9/15