

附件

咸阳市乾县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201907-037	2019-08-09	咸阳市	乾县	姜村镇	乾县荣华 橡塑有限 责任公司	咸阳市乾 县姜村镇 王家村	治污设施不 正常运行	现场检查时，该公司正在生产，存在问题：1. 炼胶工序和硫化工序生产过程中有挥发性废气排放，集气罩卫生纸测试无风，随后有风，虽然风机有运行，但光氧处理设施未运行，电源指示灯显示为0；2. 危险废物暂存库建设不规范，无活性炭等危险废物堆放，堆放有其他杂物，无防渗措施等。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/9/15