

附件

## 咸阳市秦都区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201907-038	2019-07-30	咸阳市	秦都区	/	咸阳伸大 纺织材料 有限公司	咸阳市秦 都区茂陵 北街	未安装治污 设施	现场检查时，该公司正在生产，该车 间气味明显，查阅企业环评，要求在 混合投料口上方设置 8M 布袋除尘设 施，但未设置废气收集处理装置。	按要求安装治污设施，并 确保正常使用。存在违法 生产行为的，依法立案处 罚。	2019/9/15
SAX-201907-041	2019-08-07	咸阳市	秦都区	马泉街 道	咸阳恒鑫 实业有限 公司	咸阳市秦 都区茂陵 北街 1 号	排污口不规 范	现场核查时，该企业正在生产，存在问 题：1. 企业燃气锅炉排气筒未达到环 评要求的 18 米高度；2. 企业将冷却塔 冷却水通过豁口排入污水管网，与处 理后的含铜、含锌废水一并排入污水 总排，涉嫌稀释排放。	进一步调查核实，符合立 案条件的，依据《大气污 染防治法》第一百条立案 处罚，同时责令限期依法 依规设置大气污染物排 放口。	2019/9/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201907-042	2019-08-13	咸阳市	秦都区	马庄街道	陕西东泰制药有限公司	咸阳市秦都区四号公路一号	其他涉气环境问题	现场检查时，企业正在生产。存在问题 1. 排污口建设不规范，未设立排污口标识牌；2. 氨氮在线监测仪数据明显偏低，与手工检测数据误差达100%；3. 产品检验实验室废气未统一收集排放。	进一步调查核实，依法整改。	2019/9/15