

附件

咸阳市三原县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201907-043	2019-08-10	咸阳市	三原县	大程镇	陕西三原恒力机械有限公司	咸阳市三原县G210(包南线)	未安装治污设施	现场核查时，该单位环评中要求对焊接工序产生的焊接烟气，进行有效收集，环评中要求使用移动式焊接烟尘净化器，并且数量为7个。该单位现场对金属制品进行焊接时，未使用相关配套治污设备，整个厂区未发现移动式焊接烟尘净化器。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/9/15
SAX-201907-044	2019-08-05	咸阳市	三原县	城关镇	三原西源陶瓷有限公司	咸阳市三原县高新技术开发区	其他涉气环境问题	现场检查时，该企业正在生产，存在问题：1. 配料制浆过筛工序喷雾干燥塔，在线数据烟气压力出口负值，二氧化硫出口浓度为0；2. 二次烧成工序脱硫塔，烟气压力出口负值。	进一步调查核实，保持治污设施正常运行。	2019/9/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201907-045	2019-08-07	咸阳市	三原县	安乐镇	三原恒安 建材有限 责任公司	咸阳市三 原县 X319 安乐镇新 庄王村	其他涉气环 境问题	现场核查时，该企业在原料球磨阶段，磨机机头、机尾积尘明显，现场运行布袋除尘器，除尘效果不明显。	进一步调查核实，保持治污设施正常运行。	2019/9/15