

附件

咸阳市旬邑县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201907-048	2019-08-10	咸阳市	旬邑县	太村镇	旬邑县生活垃圾填埋场	咸阳市旬邑县赤道村底阳沟	未安装治污设施	现场检查时，该项目检在进行道路施工作业，存在问题：1.该项目无环保验收手续，不符合环评三同时要求；2.垃圾填埋坑、渗滤液收集池、污水处理站收集池未配套废气收集处理设施，现场恶臭明显；3.废水处理站未安装自动监控设施；4.填埋坑坝体一侧未采取防渗措施；5.填埋场存在沼气闪爆隐患，按环评要求，需每月对沼气浓度监测，但现场未见相关监测报告；6.填埋坑一侧高度落差已有100米以上，现场未见加固措施及安全警示牌，存在一定生态环境风险隐患。	按要求安装治污设施，并确保正常使用。存在违法生产行为的，依法立案处罚。	2019/9/15

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
SAX-201907-049	2019-08-10	咸阳市	旬邑县	张洪镇	陕西省咸阳市旬邑县张洪镇庆丰村垃圾填埋场	咸阳市旬邑县张洪镇庆丰村	治污设施不正常运行	现场检查时，发现该填埋场存在以下问题：1. 污水处理站环保设备未运行，雨污未分流，直排附近沟壑，污染周边环境；2. 垃圾填埋场渗坑防渗膜破损，垃圾倾倒后无法使用，设施形同虚设；3. 附近居民生活垃圾肆意倾倒，填埋场无任何三防措施，生活垃圾与建筑垃圾混倒填埋。	依法立案查处，保持治污设施正常使用。	2019/9/15