

附件

沧州市青县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成 时限
HB-201915-164	2019-11-25	沧州市	青县	马厂镇	沧州元一精密模具有限公司	河北省沧州市青县马厂镇王维屯村刑警二中队北侧	未落实 VOCs 整治要求	现场检查时,发现该公司 8 台注塑机正在生产,废气处理设施正在运行,但注塑机上方配套的废气处理设施集气罩口有纸皮遮挡,不能有效对注塑产生的废气进行收集。	含 VOCs 物料的生产、存储采用密闭工艺或在有集气系统的密闭空间进行,收集后的废气经处理达标后排放。存在违法生产行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条,立案处罚。	2020/2/3
HB-201915-165	2019/11/22	沧州市	青县	清州镇	沧州华汇房地产开发有限公司青县分公司	河北省沧州市青县中央大街和北环东路交界处	未严格落实企业应急预案中的减排措施	现场检查时,发现该公司工地正在进行挖土装土作业,并且有车辆将泥土拉出建筑工地,未落实在重污染天气应急期间停止工地土石方作业管控措施。	责令整改,依法查处,强化管理,落实重污染天气期间管控要求。	2020/2/3