

附件

沧州任丘市督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成 时限
HB-201915-166	2019-11-24	沧州市	任丘市	北辛庄乡	长七路道路施工工地	河北省沧州市任丘市北辛庄乡长七路	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工。存在问题:未采取湿法作业,扬尘较大,渣土运输车未覆盖。	进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	2020/2/3