

附件

石家庄市裕华区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成 时限
HB-201915-054	2019-11-28	石家庄市	裕华区	裕翔街道	河北省秘密载体外事电工程	石家庄市裕华区G107(胜利南街)地铁嘉华站施工现场	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工程正在施工作业。存在问题:建筑材料露天堆放,黄土裸露未苫盖,未配套安装使用喷淋等控尘抑尘设施。	进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	2020/2/3
HB-201915-055	2019-11-24	石家庄市	裕华区	方村镇	方村工业园垃圾中转站北侧30米处露天垃圾堆放点	石家庄市裕华区方村工业园	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,发现该垃圾堆露天堆放未苫盖,也未采取其他扬尘防控措施,存在扬尘污染隐患。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百七条,立案处罚。	2020/2/3

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成 时限
HB-201915-056	2019-11-24	石家庄市	裕华区	方村镇	石家庄市物资回收总公司桥东分公司(裕华区分类垃圾储存点)	石家庄市裕华区方村工业园	物料堆场未落实扬尘治理措施	现场检查时,发现裕华区分类垃圾储存点的垃圾堆场未采取苫盖及其他扬尘防控措施,地面裸土灰尘积压较厚,存在扬尘隐患。	易产生扬尘物料采取密闭储存或输送方式;块状物料入棚入仓或建设挡风抑尘网,并采取洒水、喷淋、苫盖等综合措施。对企事业单位存在违法行为的,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十七条,立案处罚。	2020/2/3