

附件

邢台市威县督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成 时限
HB-201915-211	2019-11-29	邢台市	威县	经济开发区	河北聚大 智能科技 有限公司	河北省邢台市威县经济开发区振兴大街东侧、北一环南侧	建筑工地未落实“六个百分百”要求	现场检查时,该工地正在施工。存在问题: 1. 该公司厂棚钢架正在搭建,下水管网正在施工,未采取湿法作业,未采取喷淋等有效降尘措施;2. 该建筑工地进出道路未设置车辆冲洗装置;3. 该建筑工地四周未设置围挡;4. 该工地地面裸露未覆盖。	进一步调查核实,依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百一十五条处罚,严格落实“六个百分百”要求,加强工地扬尘控制。	2020/2/3