

附件

邯郸市峰峰矿区督办问题清单

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-503	2020-01-10	邯郸市	峰峰 矿区	西固义 乡	邯郸市锦 翔煤炭洗 选有限公 司	邯郸市峰 峰矿区	企业未按要 求落实运输 车辆管控措 施	现场检查时，该企业未生产，存在问题：1. 查阅车辆出入记录，应急响应期间存在使用国五以下车辆的问题；2. 洗煤工序排气筒未高出周边建筑物3米，高度不符合 GB16297《大气污染物排放标准》规定。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
HB-201918-504	2020-01-03	邯郸市	峰峰 矿区	大社镇	邯郸市邯 钢集团丰 达冶金原 料有限公 司	邯郸市峰 峰矿区 S211	企业未按要 求落实运输 车辆管控措 施	现场检查时，该企业已停产。查阅了环评报告、应急预案及车辆登记记录，发现车辆出入记录中存在国五以下车辆，已拍照取证。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22
HB-201918-505	2020-01-11	邯郸市	峰峰 矿区	大裕镇	邯郸市峰 峰顺祥焦 化有限公 司	邯郸市峰 峰矿区	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业正在生产。存在问题：企业在重污染天气应急响应期间使用国四车辆运输。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22

编号	检查时间	市	县区	乡镇 (街道)	污染源 名称	污染源 地址	问题类型	现场问题情况详述	整改要求	完成时限
HB-201918-506	2020-01-03	邯郸市	峰峰 矿区	大社镇	邯郸市铸 峰装备制造有 限公司	邯郸市峰 峰矿区 S211	未严格落实 企业应急预 案中的减排 措施	现场检查时，该企业正在生产。查阅了环评报告、应急预案、检测报告及车辆出入记录，发现车辆记录单未记录完整车牌。	责令整改，依法查处，强化管理，落实重污染天气期间管控要求。	2020/3/22